Załącznik nr 1
do Regulaminu organizacji wycieczek
grup zorganizowanych
na terenie Zakładu Utylizacji
Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach

Zasady BHP i p.poż. obowiązujące w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach

1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie ZUOK w Hryniewiczach.
   - przed rozpoczęciem zwiedzania ZUOK w Hryniewiczach każdy uczestnik wycieczki obowiązany jest do zapoznania się z zasadami bhp i ppoż. obowiązującymi podczas zwiedzania,
   - przewodnik przed wejściem na obiekt informuje uczestników wycieczki o podstawowych zasadach bhp i ppoż. oraz zapoznaje uczestników z trasą zwiedzania,
   - do zwiedzania nie dopuszczane są osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
   - podczas zwiedzania obowiązuje odpowiedni strój m.in. długie spodnie, zakryte obuwie z twardą podeszwą, zakryte ramiona,
   - przed rozpoczęciem zwiedzania każdy uczestnik obowiązany jest założyć odpowiedzenie środki ochrony tj. hełm ochronny oraz kamizelkę odblaskową,
   - podczas zwiedzania uczestnicy wycieczki nie mogą samowolnie oddalać się od przewodnika oraz obowiązani są do poruszania się jedynie wyznaczoną trasą,
   - podczas zwiedzania uczestnicy wycieczki obowiązani są do stosowania się do zaleceń przewodnika,
   - podczas poruszania się po terenie zakładu należy stosować się do oznaczeń, znaków i informacji rozmieszczonych na terenie ZUOK w Hryniewiczach,
   - poruszając się po terenie ZUOK w Hryniewiczach należy korzystać z ciągów komunikacyjnych, a w przypadku ich braku poruszać się lewą krawędzią jezdni,
   - należy zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie odbywa się ruch pojazdów, rozładunek odpadów lub inne prace transportowe,
   - nie wolno dotykać żadnych urządzeń i instalacji technicznych znajdujących się na terenie ZUOK w Hryniewiczach, w szczególności maszyn w ruchu tj. taśmociągów, elementów obrotowych itp.
   - zabrania się dotykania odpadów oraz wynoszenia jakichkolwiek rzeczy z terenu ZUOK w Hryniewiczach,

- zabrania się spożywania posiłków i napojów podczas zwiedzania,
- osoby uczulone na ukąszenia wadów, mające lęk wysokości, mające nadwrażliwość na nieprzyjemne zapachy, a także posiadające rany lub zmiany skórne powinny poinformować o tym opiekuna grupy i przewodnika przed rozpoczęciem zwiedzania oraz rozważyć możliwość zrezygnowania z wejścia na teren ZUOK w Hryniewiczach,
- z uwagi na występowanie szkodliwych czynników biologicznych na terenie ZUOK w Hryniewiczach związanych z obróbką odpadów komunalnych osoby cierpiące na schorzenia takie jak: alergie, astma, AZS, zapalenie spojówek oraz kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed podjęciem zwiedzania Zakładu.

2. Podstawowe zasady ochrony p.poż. na terenie zakładu ZUOK w Hryniewiczach:
   - w trakcie zwiedzania obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz korzystania z jakichkolwiek źródeł otwartego ognia,
   - palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych miejscach,
   - podręczny sprzęt gaśniczy znajduje się w każdym obiekcie Zakładu i oznaczony jest odpowiednimi piktogramami informacyjnymi.
3. Zasady postępowania na wypadek ewakuacji:
   - w przypadku ogłoszenia alarmu pożarowego należy bezwzględnie stosować się do instrukcji przewodnika oprowadzającego wycieczkę oraz niezwłocznie opuścić obiekt oznaczoną drogą ewakuacji udając się do miejsca zbiórki ewakuacyjnej,
   - przewodnik wycieczki oraz opiekun grupy obowiązani są sprawdzić obecność wszystkich uczestników wycieczki,
   - uczestnicy wycieczki pozostają w miejscu zbiórki do ewakuacji do czasu przyjazdu Straży Pożarnej.
4. Zasady postępowania w razie wypadku:
   - każda osoba, która zauważyła wypadek zobowiązana jest udzielić pierwszej pomocy oraz niezwłocznie zgłosić zdarzenie swojemu opiekunowi oraz pracownikowi PUHP LECH oprowadzającemu wycieczkę,
   - w razie potrzeby należy skorzystać z apteczki pierwszej pomocy zlokalizowanej na terenie zakładu; środki opatrunkowe znajdują się w apteczkach zlokalizowanych w: budynku socjalnym przy parkingu głównym, budynku wagi, w budynku administracyjno-socjalnym sortowni (w jadalni) oraz sterówce zlokalizowanej na hali technologicznej; apteczki wyposażone są w instrukcję udzielania pierwszej pomocy wraz z listą osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.
5. Podstawowe zagrożenia występujące podczas przebywania na terenie zakładu ZUOK w Hryniewiczach:
   - poślizgnięcie i upadek na tym samym poziomie,
   - uderzenie, potrącenie przez poruszające się pojazdy,

- kontakt z czynnikiem materialnym: uderzenie,
- zaczepienie o nieruchome elementy,
- kontakt z ostrymi krawędziami,
- czynniki biologiczne chorobotwórcze — bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty znajdujące się w odpadach komunalnych,
- porażenie prądem elektrycznym,
- pożar,
- wybuch.